



Sportoase instructiebad (kelder)


je hecht belang aan goede Infra




De Infra voldoet kwa grootte aan je behoefte




Het zwembad is modern en goed uitgerust




Het zwembad is goed onderhouden




er is voldoende Didac materiaal en het is in goede staat




Er is voldoende sanitair (WC-douches)



sanitair is hygienisch en goed onderhouden



er zijn voldoende kleedkamers en deze zijn goed onderhouden



Samenvatting van de opmerkingen:

de groene "tevredenheidskleuren" verdwijnen in overheersing wanneer het gaat over zuiverheid.

- * te weinig voorzieningen (douches, toiletten) voor verwerking van groepen
- * sanitair, gangen, kleedkamers: vuil en slecht onderhouden. Het sanitair "stinkt" vaak.
- * douches zijn een bron van ergernis: vaak stuk, slecht afgesteld en er zijn er al te weinig
- * veel klachten over ondraaglijke temperatuur en vochtigheidsgraad in de keldergang en kleedruimtes.